

Bezpečnostní pokyny pro montáž a používání tvrzeného ochranného skla displeje

Výrobce

3mk Protection sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35 B-02 lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

3mk@3mk.pl

1. Příprava před instalací

- Zvolte čisté, bezprašné a dobře osvětlené místo s rovnou podložkou.
- Před montáží si důkladně umyjte ruce, abyste na skle nebo displeji nezanechali mastné stopy.
- Před zahájením aplikace vypněte zařízení, abyste lépe viděli případné nečistoty na displeji.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné příslušenství: vlhká čisticí utěrka, suchý hadřík z mikrovlákna, samolepky pro odstranění prachu.

2. Bezpečná aplikace skla

- Očistěte displej přiloženou vlhkou utěrkou a poté otřete dosucha měkkým hadříkem z mikrovlákna.
- Pomocí samolepek pro odstranění prachu odstraňte zbývající částice — i malé nečistoty způsobují bublinky.
- Držte sklo pouze za okraje — nedotýkejte se lepicí vrstvy.
- Sklo neohýbejte — ačkoli je tvrzené sklo odolné vůči tlaku, při ohybu může prasknout.
- Dejte pozor na okraje skla — při silném nárazu mohou odštěpnout.
- Před přilepením sklo přesně vystředte vůči reproduktoru, fotoaparátu a tlačítkům.
- Po přilepení přitlačte od středu k okrajům suchým hadříkem. Pokud je v balení aplikátor, postupujte podle přiložených pokynů. Aplikátor nevyhazujte — lze jej znovu použít při aplikaci druhého skla.
- Sklo je jednorázové — po odlepení ztrácí lepicí vlastnosti. Před aplikací nového vždy displej důkladně očistěte.

3. Po namontování skla

- Vyhněte se nadměrnému tlaku na okraje, zejména při nošení telefonu bez pouzdra.
- Pravidelně kontrolujte stav skla — praskliny, odštěpky nebo problémy s dotykovou obrazovkou jsou signálem k okamžité výměně.

4. Používání a údržba

- Pravidelně čistěte povrch skla hadříkem z mikrovlákna. Vyhýbejte se agresivním chemickým prostředkům.
- Tvrzené sklo poskytuje dodatečnou ochranu displeje, ale není nezničitelné. Pády z výšky nebo silné nárazy je mohou rozbít.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty — navzdory tvrdosti 9H jsou hluboké škrábance tvrdšími materiály možné.
- Vyhýbejte se extrémním teplotám — mohou oslabit lepicí vrstvu (např. ponechání telefonu na přímém slunci).
- Doporučujeme používat sklo v kombinaci s ochranným pouzdrům 3mk pro úplnou ochranu zařízení.

5. Postup v případě poškození skla

- Poškozené sklo opatrně odstraňte — podstrčte kousek papíru nebo nehet pod roh displeje a pomalu odlepujte.
- Nepoužívejte kovové ani ostré nástroje — mohly by poškrábat displej.
- Buďte zvláště opatrní při práci s prasklým sklem — střepy mohou být ostré a způsobit řezná poranění.
- Použité sklo zlikvidujte v souladu s místními předpisy o nakládání se skleněným odpadem.

Dodržování výše uvedených zásad zajistí správnou aplikaci a používání výrobku a bezpečnost zařízení. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou montáží nebo používáním v rozporu s tímto návodem.